



IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. FECHA DE LA REPARACIÓN: 09/10/2012 REV. 0
 LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz RO-013

Ubicación: Caseta de baja, en junta micarta aguas abajo de la válvula de entrada a línea 1 de regulación

Justificación (origen de la falla):

Se dañó al hacer movimientos cuando se reparó fuga en tubería de acero a la llegada del patín de regulación

Procedimiento empleado:

Cambio de la junta micarta, se bloqueó la línea de regulación para trabajar en ella

Descripción general:

Se quitaron tornillos esparragos para quitar micarta dañada y se cambia por nueva con nuevos aisladores, se realiza apriete en cruz, se alinea de nuevo y se realiza inspección de fuga.

Herramientas y equipos empleados:

Llave española 1 1/16", dado 27mm con extensión desarmador para alinear.

Nombre de la empresa contratista: Igasamex

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/10/2012 04:16:23p.m.
Fecha de aprobación: 11/10/2012 02:48:31p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal