**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## **REPORTE DE REPARACIONES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	FECHA D	E LA REPARACIÓN:	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz		15/09/2012	RO-013
Ubicación: Caseta de baja				
Justificación (origen de la falla):				
	a 2" AC mayor a 82000ppm, el porcenta	je de error clientes- comput	ador de flujo, alto	
Due de diminute amendo e	d			
Paro total del gasoducto	<b>uo:</b> o, despresurizado tramo de 6.5 Km y barri	ido con nitrógeno nara evita	r mazelae avnloeivae	
	rido con gas para purgar de nitrógeno y el		i iliczcias czpiosivas,	
Descripción general:				
	e fuga, se cortó tramo dañado instalandos	se el carrete nuevo, se soldo	ó, se radiografió y se	
empacó nuevamente el	ducto			
Horramiontos y sautro	s ampleados:			
Herramientas y equipos empleados:  Herramientas para excavación, tanques de nitrógeno, planta de soldar, alineadores, equipo de radiografía, equipo de				
corte de tubería				
Nombre de la empresa contratista: IMSA Ing. Feliciano Barrera Miranda				
Evidencias fotográficas  Observaciones:				
Quedó instalado un nuevo carrete para proyecciones de crecimiento a futuro.				
-				
Rev. No./ Resp.	Descripción Fecha	Fecha de registro:	17/09/2012 08:41:	24p.m.
0/OUL	Formato nuevo Nov-11	echa de aprobación:	22/09/2012 01:22:4	42p.m.
		Elaborado por:	Jose Antonio Villega	
		Aprobado por:	Bernardo Ortega	Vidal