



| | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Purepecha, S. A. de C. V. | FECHA DE LA REPARACIÓN: | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jose Antonio Villegas Ruiz | 27-Mar-2015 | RO-013 |

Ubicación: Tubería PE disparo 2" km 0+700 (disparo cliente Agrometalica)

Justificación (origen de la falla):

Bota desalineada

Procedimiento empleado:

Excavación herramientas manuales(pico y pala)

Descripción general:

Se excavó para alinear la bota para poder operar la válvula de seccionamiento

Herramientas y equipos empleados:

Pico y palas de excavar

Nombre de la empresa contratista:

INSTRUMENTOS, MONTAJES Y SERVICIOS AUXILIARES

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:

Se aprovechó para subir las botas de Ates Zamudio y Minería Empresarial

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 27-Mar-2015

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V.

FECHA DE LA REPARACIÓN:

REV. 0

LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz

27-Mar-2015

RO-013

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |
| | | |

Fecha de registro: 27-Mar-2015

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca