



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-002</b>
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: 0+0924 al 0+945
- b) Cruces de ferrocarril: no hay
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

en este tramo no se cuenta con valvulas de seccionamiento

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 2
- b) Cantidad de placas faltantes: 2

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no hay construcciones nuevas

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no aplica

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

**8.- Comentarios adicionales:**

KM 0+000 al 1+600 en este tramo los poste quedaron a desnivel ya que se alpio la carretera y se subio el nivel de la misma

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 27/04/2012 02:52:09p.m.

**Fecha de aprobación:** 30/04/2012 05:56:15p.m.

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Benjamin Rosales Fierro