



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: en buen estado
- b) Cruces de ferrocarril: en buenas condiciones
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 15
- b) Cantidad de placas faltantes: 15

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 7

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

noy asentamientos irregulares

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no hay


7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no se presenta

b) Cambio de vegetación:
no aplica

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/06/2012 09:26:19a.m.

Fecha de aprobación: 17/07/2012 05:02:25p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez