



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: OK

b) Cruces de ferrocarril: OK

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
EN BUENAS CONDICIONES

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
OK

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
SI

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
CONTRUCCION DE PUENTE CARRETERO SOBRE EL ARROYO CONOCIDO COMO "EL PAPALOTE" EN EL TRAMO DENOMINADO COMO LAS TORRES..

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13/09/2012 04:23:49p.m.  
**Fecha de aprobación:** 14/09/2012 01:16:38p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez