



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: repavimentacion en varia calles

b) Cruces de ferrocarril: en buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 8

b) Cantidad de placas faltantes: 12

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
repavimentacion de calles dentro del parque industrial

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no hay

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
Se estallevando acabo la repavimentacion de las calles Moldeadores, Fundidores, Oriente 3 y Oriente 5 dentro de la zona Industrial

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 27/12/2012 10:58:31a.m.

Fecha de aprobación: 05/01/2013 05:18:01p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez