



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: en buen estado

b) Cruces de ferrocarril: ok

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
ok

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 10

b) Cantidad de placas faltantes: 10

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
locales en construcción

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no hay

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 09/07/2013 10:50:18a.m.

Fecha de aprobación: 10/07/2013 11:18:38p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez