



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: ok

b) Cruces de ferrocarril: en buen estado

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 10

b) Cantidad de placas faltantes: 10

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
locales comerciales en construcción

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
no hay

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
no

b) Cambio de vegetación:  
no

**8.- Comentarios adicionales:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 09/07/2013 10:56:30a.m.

**Fecha de aprobación:** 20/07/2013 06:58:16a.m.

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez