



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: en buen estado

b) Cruces de ferrocarril: ok

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 10

b) Cantidad de placas faltantes: 10

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
construccion de locales

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
reencarpentamiento de glorieta

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
no

b) Cambio de vegetación:  
no

**8.- Comentarios adicionales:**

Reencarpentamiento en el tramo denominado como glorieta, solo se trabajara en un tramo de 30cm. y se colocara carpeta asfaltica, en este tramo se metio un direccional la tubería esta a 3.50 mtr. ya se corrobora con el detector de profundidad.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 09/07/2013 01:47:47p.m.

**Fecha de aprobación:** 10/07/2013 11:23:42p.m.

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez