



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: repavimentacion de calle en zona Industrial

b) Cruces de ferrocarril: ok

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
repavimentacion de calle en zona Industrial

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
Repavimentacion de calle en zona Industrial, y se terminan los trabajos en el boulevard denominado " Las Torres"

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/09/2013 12:20:25p.m.
Fecha de aprobación: 04/09/2013 11:55:09a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez