



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: no aplica

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
en buenas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
cruce para alcantarillado

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:

Se lleva acabo una excavacion sobre el derecho de via de la linea de gas Natural (tubería de polietileno de 4") en la calle oriente 3 dentro de la zona Industrial, La empresa denominada Totis 2, realizara una linea de descarga al ramal principal del alcantarillado, se acude a sitio y se supervisan los trabajos.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04/11/2013 02:32:16p.m.

Fecha de aprobación: 07/11/2013 06:21:06a.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez