



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2013 26-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
 en optimas condiciones

c) Cruces de arroyos:
 en buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
 En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 No hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 no

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
 no

b) Cambio de vegetación:
 no

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: 23-Apr-2014
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez