



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Nov-2014 26-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones cruces

b) Cruces de ferrocarril:
En excelentes condiciones cruces

c) Cruces de arroyos:
En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen Estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López