



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Tizagas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 27-Jan-2015 26-Feb-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Cesar Augusto Hurtado Soto | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones cruces

b) Cruces de ferrocarril:
En excelentes condiciones cruces

c) Cruces de arroyos:
En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
En buenas Condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
SI

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 03-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López