



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-May-2015 26-Jun-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buenas condiciones cruces

b) Cruces de ferrocarril:
 En excelentes condiciones cruces

c) Cruces de arroyos:
 En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
 OK

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015
Fecha de aprobación: 25-Sep-2015
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Neftalí López