



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2015 26-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUENAS CONDICIONES

c) Cruces de arroyos:
EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas:
EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.


6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Aug-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López