



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Mar-2016 26-Apr-2016 REV. 0  
LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
EN BUENAS CONDICIONES

c) Cruces de arroyos:  
EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas:  
EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Aug-2016  
Fecha de aprobación:  
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto  
Aprobado por: Neftalí López