



SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Carlos Alfredo Fernandez Hernandez</u>	<u>10/10/2013</u>	<u>RO-013</u>

Ubicación: Derecho de vía cadenamiento 0+200 y 1+250

Justificación (origen de la falla):
Falta de Tomas de potencial del kilómetro cero al kilómetro 2

Procedimiento empleado:

Descripción general:
Soldadura de ánodo y toma de potencial

Herramientas y equipos empleados:
Pala, Pico molde y equipo necesario para soldadura exotérmica

Nombre de la empresa contratista: Construcciones Especiales

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
No fue necesario soldar la segunda toma de potencial ya que al excavar una profundidad de 70 cm se encontró una y sólo se pintó.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21/10/2013 01:15:34p.m.
Fecha de aprobación: 23/10/2013 11:34:19a.m.
Elaborado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares