



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Sólo uno bajo resguardo de PGPB.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No hay.

b) Cambio de vegetación: No hay.

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan trabajos de reparación de asfalto dañado a lo largo del ducto.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/09/2012 04:32:32p.m.

Fecha de aprobación: 08/10/2012 09:14:17a.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez