



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Botas de las valvulas de seccionamiento limpias y operando

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO HAY

b) Cambio de vegetación:

NO HAY

8.- Comentarios adicionales:

Se concluyo con los trabajos de pintura y rotulos de la caseta de interconexión, se limpio y deshierbaron las casetas de los clientes, el derecho de via limpio y sin anomalias.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/05/2013 08:12:58p.m.

Fecha de aprobación: 03/06/2013 08:04:40a.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez