



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Botas de las valvulas de seccionamiento limpias y operando

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NO HAY

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NO HAY

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO HAY

b) Cambio de vegetación: NO HAY

**8.- Comentarios adicionales:**

Realización de limpieza y deshierbe de casetas de interconexión y clientes.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 31/08/2013 05:22:14p.m.

**Fecha de aprobación:** 15/09/2013 01:53:40p.m.

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez