



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: 23-Oct-2013 22-Nov-2013 REV. 0
LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

Válvulas de seccionamiento limpias y operables

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se limpiaron las casetas y se deshierbo al rededor del citygate

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

No Hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: Ninguna

b) Cambio de vegetación: Ninguna

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: Fecha de aprobación: Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres Aprobado por: Neftalí López