



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: 23-May-2014 22-Jun-2014 REV. 0
LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: Limpias y operables

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: Ninguno.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: No hay

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: No

7.- Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

9.- Evidencias:




Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 16-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Neftalí López