



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: 23-Aug-2014 22-Sep-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

Limpias y operables

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza deshierbe en las casetas de interconexión y clientes así como la limpieza del interior de las casetas.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No hay.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Neftalí López