IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Sep-2013 28-Dec-2013	**REV. 0**
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	**TRIMESTRAL**	**RO-006**

TAG1: **VR-05** **FRACSA ALLOYS, S.A. DE C.V.**
Punto de ajuste: 30 psig — Placa de datos: Sí
Problemas de control: No — Sello del piloto y regulador: Adecuados
Estado fisico: Buen estado
Observaciones: Regulación de linea 1.

TAG2: **VR-06** **FRACSA ALLOYS, S.A. DE C.V.**
Punto de ajuste: 25 psig — Placa de datos: Sí
Problemas de control: No — Sello del piloto y regulador: Adecuados
Estado fisico: Buen estado
Observaciones: Regulación en linea 2.

TAG3: **VR-01** **INTERCONEXIÓN**
Punto de ajuste: 150 psig — Placa de datos: Sí
Problemas de control: No — Sello del piloto y regulador: Adecuados
Estado fisico: Buen estado
Observaciones: Primer paso de regulación antes de medición

TAG4: **VR-02** **INTERCONEXIÓN**
Punto de ajuste: 160 psig — Placa de datos: Sí
Problemas de control: No — Sello del piloto y regulador: Adecuados
Estado fisico: Buen estado
Observaciones: Monitor de regulación antes de medición.

TAG5: **VR-03** **INTERCONEXIÓN**
Punto de ajuste: 380 psig — Placa de datos: Sí
Problemas de control: No — Sello del piloto y regulador: Adecuados
Estado fisico: Buen estado
Observaciones: Primer paso de regulación de linea dos que sólo se usa en caso de mantenimiento a medidor.

TAG6: **VR-04** **INTERCONEXIÓN**
Punto de ajuste: 220 psig — Placa de datos: Sí
Problemas de control: No — Sello del piloto y regulador: Adecuados
Estado fisico: Buen estado
Observaciones: Segundo paso de regulación de linea 2.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jun-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Neftalí López