IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Sep-2013 30-Dec-2013	**REV. 0**
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	**TRIMESTRAL**	**RO-006**

TAG: **VR-01** **Interconexión**
Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en la linea 1. Primer paso de regulación.

TAG: **VR-02** **Interconexión**
Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en la linea 1. Segundo paso de regulación.

TAG: **VR-03** **Interconexión**
Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en la linea 2. Primer paso de regulación.

TAG: **VR-04** **Interconexión**
Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en la linea 2. Segundo paso de regulación.

TAG: **VR-05** **Galletas de Calidad**
Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulación.

TAG: **VR-06** **Galletas de Calidad**
Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en el By Pass.

TAG: **VR-07** **Procter & Gamble**
Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en la linea de regulación.

TAG: **VR-08** **Mecanor Tapsa**
Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en la linea 1 de regulación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Sep-2013 30-Dec-2013	**REV. 0**
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	**TRIMESTRAL**	**RO-006**

TAG: **VR-09** **Mecanor Tapsa**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 2 de regulación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por: