IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 1 LEE (PRV 108)
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 60% Resortes CELESTE
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 10 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EN BUEN ESTADO

TAG: 2 LEE (PRV 108)
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 60 % Resortes CELESTE
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes
Cambio de partes blandas del kit de refacciones:
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: .
Modelo: .
Condiciones del cuerpo:
Orificios . Resortes .
Desgaste en partes metálicas .
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas .
Resortes .
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: .
Verificación de:
Fugas . Sello ..
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo . Arranque .
Observaciones: .

TAG: 0 .
Modelo: .
Condiciones del cuerpo:
Orificios . Resortes .
Desgaste en partes metálicas .
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas .
Resortes .
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: .
Verificación de:
Fugas . Sello ..
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo . Arranque .
Observaciones: .

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 1
Modelo: .
Condiciones del cuerpo:
Orificios . Resortes .
Desgaste en partes metálicas .
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas .
Resortes .
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: .
Verificación de:
Fugas . Sello ..
Punto de ajuste 300 psig
Simulaciones de flujo . Arranque .
Observaciones: .

TAG: 10 INTERCONEXION LEE
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 500 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 11 INTERCONEXION LEE
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 300 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EN BUEN ESTADO

imagen no disponible

TAG: 12 Interconexion lee
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJ
Desgaste en partes metálicas
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas
Resortes
Cambio de partes blandas del kit de refacciones:
Verificación de:
Fugas Sello
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque
Observaciones:

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 13 .
Modelo: .
Condiciones del cuerpo:
Orificios . Resortes .
Desgaste en partes metálicas .
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas .
Resortes .
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: .
Verificación de:
Fugas . Sello ..
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo . Arranque .
Observaciones: .

imagen no disponible

TAG: 14 INTERCONEXION LEE
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 15 INTERCONEXION LEE
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EN BUEN ESTADO

imagen no disponible

TAG: 16 Interconexion lee
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJ
Desgaste en partes metálicas
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas
Resortes
Cambio de partes blandas del kit de refacciones:
Verificación de:
Fugas Sello
Punto de ajuste 500 psig
Simulaciones de flujo Arranque
Observaciones:

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 17
Modelo: .
Condiciones del cuerpo:
Orificios . Resortes .
Desgaste en partes metálicas .
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas .
Resortes .
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: .
Verificación de:
Fugas . Sello ..
Punto de ajuste 300 psig
Simulaciones de flujo . Arranque .
Observaciones: .

imagen no disponible

TAG: 18 NTERCONEXION LEE (PRV 104
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EN BUEN ESTADO

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 19 INTERCONEXION LEE
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

TAG: 2 .
Modelo: .
Condiciones del cuerpo:
Orificios . Resortes .
Desgaste en partes metálicas .
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas .
Resortes .
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: .
Verificación de:
Fugas . Sello ..
Punto de ajuste 500 psig
Simulaciones de flujo . Arranque .
Observaciones: .

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 20 INTERCONEXION LEE
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EN BUEN ESTADO

imagen no disponible

TAG: 21 Interconexion lee
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 22 INTERCONEXION LEE
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 500 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

imagen no disponible

TAG: 23 INTERCONEXION LEE
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 300 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EN BUEN ESTADO

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 24 Interconexion lee
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJ
Desgaste en partes metálicas
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas
Resortes
Cambio de partes blandas del kit de refacciones:
Verificación de:
Fugas Sello
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque
Observaciones:

imagen no disponible

TAG: 3
Modelo: .
Condiciones del cuerpo:
Orificios . Resortes .
Desgaste en partes metálicas .
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas .
Resortes .
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: .
Verificación de:
Fugas . Sello ..
Punto de ajuste 300 psig
Simulaciones de flujo . Arranque .
Observaciones: .



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 4 Interconexion lee
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJ
Desgaste en partes metálicas
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas
Resortes
Cambio de partes blandas del kit de refacciones:
Verificación de:
Fugas Sello
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque
Observaciones:



TAG: 5 Interconexion lee (PRV 105)
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 6

Modelo: .

Condiciones del cuerpo:

Orificios . Resortes .

Desgaste en partes metálicas .

Condiciones del piloto:

Desgaste en partes metálicas .

Resortes .

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: .

Verificación de:

Fugas . Sello .

Punto de ajuste 500 psig

Simulaciones de flujo . Arranque .

Observaciones: .

TAG: 7

Modelo: .

Condiciones del cuerpo:

Orificios . Resortes .

Desgaste en partes metálicas .

Condiciones del piloto:

Desgaste en partes metálicas .

Resortes .

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: .

Verificación de:

Fugas . Sello .

Punto de ajuste 300 psig

Simulaciones de flujo . Arranque .

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: 8 Interconexion lee
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

TAG: 9 Interconexion lee
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

imagen no disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: PRV 104 Interconexion lee
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

TAG: PRV 105 INTERCONEXION LEE
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 500 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Aug-2014	**REV. 0**
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-010**

TAG: PRV 106 INTERCONEXION LEE
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJO
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes ROJO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO
Punto de ajuste 300 psig
Simulaciones de flujo Arranque CORRECTO
Observaciones: EN BUEN ESTADO



TAG: PRV 107 Interconexion lee
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo:
Orificios 30% Resortes ROJ
Desgaste en partes metálicas
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas
Resortes
Cambio de partes blandas del kit de refacciones:
Verificación de:
Fugas Sello
Punto de ajuste 0 psig
Simulaciones de flujo Arranque
Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna