IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Oct-2015 31-Dec-2015	**REV. 0**
LLENADO POR:	Juan Carlos Morales Díaz	FRECUENCIA:	**TRIMESTRAL**	**RO-006**

TAG1: **PCV-01** Cliente: **INTERCONEXIÓN**
Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: SI
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: correcto
Estado fisico: correcto
Observaciones: Modelo: 627-496, Tamaño: 1/2

TAG2: **PVC 02** Cliente: **INTERCONEXIÓN**
Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: correcto
Estado fisico: correcto
Observaciones: N/S: 19883075

TAG3: **PCV-03** Cliente: **INTERCONEXIÓN**
Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: correcto
Estado fisico: correcto
Observaciones: N/S: 18662861

TAG4: **PCV-04** Cliente: **INTERCONEXIÓN**
Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: correcto
Estado fisico: correcto
Observaciones: N/S: 18662860

TAG5: **PCV-01** Cliente: **INTERCONEXIÓN**
Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: correcto
Estado fisico: correcto
Observaciones: 627-397

TAG6: **PCV-02** Cliente: **INTERCONEXIÓN**
Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: correcto
Estado fisico: correcto
Observaciones: 627,

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Nov-2015
Fecha de aprobación: 19-Nov-2015
Elaborado por: Juan Carlos Morales Díaz
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández