IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA:	**Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.**	FECHA DE LA REPARACIÓN:	**REV. 0**
LLENADO POR:	**Jose Carlos Perez Lara**	**01/04/2013**	**RO-013**

Ubicación: **Av. Manufacturas, Pasando Las Vias Del Ferrocaril, A 15m Antes De La Reparación Anterior.**

Justificación (origen de la falla):
Mal Diseño De Proveedor(Mala Calidad, Defecto De Tuberia)

Procedimiento empleado:
Se Saca Toda La Longitud Del Ducto Que Fue De Este Proveedor Y Se Coloca Tubería Nueva De Otro Proveedor.

Descripción general:
Se Tuvo Nuevamente Una Fisura En Ducto De 6" Por Defecto De Fabrica, Casi A La Par De Una Anterior Por Mismos Motivos.

Herramientas y equipos empleados:
Retroexcavadora,Equipo De Soldadura En Termo-fusión y Electro-fusión., Alineadores, Electrocoples, Etc.

Nombre de la empresa contratista: IMSA y TCT

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	30/04/2013 11:18:00a.m.
Fecha de aprobación:	03/06/2013 01:43:47p.m.
Elaborado por:	Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por:	Carlos Carranza Gutierrez