



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV - 1-CP CALDERAS
 Punto de ajuste: 64 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 1" 35-80 3/8 Ser: 494

TAG: PCV - 2-IN INLAND
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 1" 15-40 1/2 Ser: 14685189

TAG: PCV - 2-CP CALDERAS
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea No. 2 de regulación 627 1" 35-80 3/8 Ser: 494

TAG: PCV - 1 INTERCONEXION 1
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea 1, Primer paso EZR 2x1 60% PRX AP/120 PRX AP/125 Ser: 18958125

TAG: PCV - 1-CO COGENERACION
 Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea 1 EZR 2" 30% 161 EB200-350 Ser: 15933994

TAG: PCV - 2 INTERCONEXION 2
 Punto de ajuste: 420 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea 1, Segundo paso EZR 2X1" 60% PRX AP/120 No Ser:18855884

TAG: PCV - 2-CO COGENERACION
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea 2 EZR 2" 30% 161 EB200-350 Ser: 15933993 300

TAG: PCV - 3 INTERCONEXION 3
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea 2, Primer paso EZR 2x1" 60% PRX AP/120 PRX AP/125 Ser: 18958124

TAG: PCV - 1-IN INLAND
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea No. 1 de regulación 627 1" 15-40 1/2 Ser: 1143

TAG: PCV - 4 INTERCONEXION 4
 Punto de ajuste: 410 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Línea 2, Segundo paso EZR 2X1" 60% PRX AP/120 No Ser:18855885

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18/03/2013 12:21:18p.m.
Fecha de aprobación: 19/03/2013 04:36:16p.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez