



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Abril 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u> | FRECUENCIA: | <u>TRIMESTRAL</u> | RO-006 |

TAG: PRV-103 BIMBO
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE LIMPIA INTERIOR. SE INSPECCIONAN INTERNOS Y NO SE REEMPLAZAN

TAG: PRV-104 BIMBO
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO FUE NECESARIO REEMPLAZAR INTERNOS

TAG: PRV-100 GAMESA
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES INTERNAS

TAG: PRV-101 GAMESA
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN INTERNOS

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 12/06/2013 04:47:03a.m.
Fecha de aprobación: 14/06/2013 07:00:18p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares