



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: 1ra etapa

Modelo: 91-55H11V7AU1T

Punto de ajuste en placa: 35 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



Usuario: 2da etapa

Modelo: 91-62K11V76U1T

Punto de ajuste en placa: 34 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



Usuario: 3ra etapa

Modelo: 91-52J51V761UT

Punto de ajuste en placa: 45 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



Usuario: 4ta etapa

Modelo: 91-62K11V76U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones:



Usuario: 5ta etapa

Modelo: 91-62K11V76U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:
se necesita calibrar ya que el punto de apertura esta por debajo del
de ajuste




Usuario: interconexion

Modelo: 91-68L11V1HU1T

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/10/2013 09:47:50a.m.

Fecha de aprobación: 14/10/2013 05:21:03p.m.

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca