



SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>30/09/2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

La valvula de seguridad de la 5ta etapa desfogo´

Ubicación: Otro

Causa aparente Falla de partes blandas (diafragmas, o-rings, empaques)

Efectos La valvula de seguridad de la 5ta etapa desfogo´

Acción correctiva Mantenimiento correctivo

Observaciones

La valvula de la 5ta etapa desfogo´ debido a la falla de energia electrica que ocurrio en las instalaciones del cliente y a la introduccion de escoria en el regulador de la linea 1, por consecuencia no mantuvo la presion, la accion fue realizar mantenimiento correctivo al regulador y su respectiva limpieza y fueron alrededor de 23 min

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15/10/2012 02:33:00p.m.
Fecha de aprobación: 15/10/2012 05:02:15p.m.
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal