



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Jan-2016 31-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Carlos Morales Díaz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	500 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Buen estado		
Observaciones:	Modelo EZR ,piloto 161 EBH		

TAG2:	PCV-02	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	500 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Modelo EZR ,piloto 161 EBH		

TAG3:	PCV-03	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Modelo EZR ,piloto 161 EBH		

TAG4:	PCV-04	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	290 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Modelo EZR ,piloto 161 EBH		

TAG5:	PCV-01	Cliente:	TOYOTA
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Modelo EZR ,piloto 161 EB		

TAG6:	PCV-02	Cliente:	TOYOTA
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Modelo EZR ,piloto 161 EB		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Sep-2016

Fecha de aprobación: 26-Sep-2016

Elaborado por: Juan Carlos Morales Díaz

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández