



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Jan-2014 31-Mar-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PCV-01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: N.S.16630222

**TAG5:** PCV-01 TOYOTA

Punto de ajuste: 50 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: N.S.16630225

**TAG2:** PCV-02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: N.S.16630221

**TAG6:** PCV-02 TOYOTA

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: N.S.16630226

**TAG3:** PCV-03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: N.S.16630224

**TAG4:** PCV-04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: N.S.16630224

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30-Sep-2014

**Fecha de aprobación:** 30-Sep-2014

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández