



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Apr-2014 30-Jun-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PCV-01 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.16630222

TAG5: PCV-01 TOYOTA
 Punto de ajuste: 50 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.16630225

TAG2: PCV-02 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.16630221

TAG6: PCV-02 TOYOTA
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.16630226

TAG3: PCV-03 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.16630224

TAG4: PCV-04 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.16630224

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Sep-2014
Fecha de aprobación: 30-Sep-2014
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández