



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Jul-2015	30-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Carlos Morales Díaz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-006

TAG1:	PCV-01	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	500 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	correcto		
Observaciones:	N/S: 19837116,		

TAG2:	PVC 02	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	500 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	correcto		
Observaciones:	N/S: 19883075		

TAG3:	PCV-03	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	correcto		
Observaciones:	N/S: 18662861		

TAG4:	PCV-04	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	292 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	correcto		
Observaciones:	N/S: 18662860		

TAG5:	PCV-01	Cliente:	TOYOTA
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	correcto		
Observaciones:	627-397		

TAG6:	PCV-02	Cliente:	TOYOTA
Punto de ajuste:	39 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	correcto		
Observaciones:	627,		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Nov-2015
 Fecha de aprobación: 18-Nov-2015
 Elaborado por: Juan Carlos Morales Díaz
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández