



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: 11-Aug-2013 10-Nov-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PRV 0.1 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: EZR 2x1 30% piloto PRX

TAG5: PRV 1.1 CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 22 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: 627

TAG2: PRV 0.2 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: EZR 2x1 30% piloto PRX 2do paso

TAG6: PRV 1.2 CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: 627

TAG3: PRV 0.3 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: EZR 2x1 30% piloto PRX Linea 2

TAG7: PRV 2.1 Y AGROPRODUCTOS MONSA
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: EZR 2x1 100% piloto 161 EB

TAG4: PRV 0.4 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: EZR 2x1 30% Piloto PRX linea 2

TAG8: PRV 2.2 Y AGROPRODUCTOS MONSA
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcta
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: EZR 2x1 100% piloto 161 EB

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Aug-2014
 Fecha de aprobación: 14-Aug-2014
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V. PERIODO: 11-Aug-2013 10-Nov-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: PRV 3.1 a Internacional de Mexico SA d
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: 99 H orificio 7/8

TAG10: PRV 3.2 a Internacional de Mexico SA d
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: 99 H orificio 7/8 by pass

TAG11: PRV 4.1 Unifoods SA de CV.
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: 99 H orificio 7/8

TAG12: PRV 4.2 Unifoods SA de CV.
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: 99 H orificio 7/8

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Aug-2014
 Fecha de aprobación: 14-Aug-2014
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca