



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. | PERIODO: | 11-May-2015 10-Aug-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Mateo Guapo Cerca | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| TAG1: | PCV 1.01 | Cliente: | CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 27 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO PRESENTA | Sello del piloto y regulador: | CORRECTOS |
| Estado fisico: | BUENAS CONDICIONES | | |
| Observaciones: | DESPUÉS DE MEDIDOR S/N 627-342 | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| TAG2: | PCV 1.02 | Cliente: | CHEMIPLASTICA, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 27 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | BY PASS S/N 627-342 | | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| TAG3: | PCV 0.01 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 500 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | L1 1ER PASO EZR 2X1 SN 17613451, PILOTO PRX 120 Y MONITOR PRX 125 | | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| TAG4: | PCV 0.03 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 500 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | L2 1ER PASO EZR 2X1 SN 17613453, PILOTO PRX 120 Y MONITOR PR125 | | |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| TAG5: | PCV 0.02 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 95 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | L1 2DO PASO EZR 2X1 SN 1761452, PILOTO PRX 120, MONITOR PRX125 | | |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| TAG6: | PCV 0.04 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 95 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | L2 2DO PASO EZR 2X1 SN 1761454, PILOTO PRX 120, MONITOR PRX125 | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 12-Aug-2015

Fecha de aprobación: 11-Mar-2016

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Villagran del Bajío, SAPI de C. V. | PERIODO: | 11-May-2015 10-Aug-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Mateo Guapo Cerca | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| TAG7: | PCV 2.01 | Cliente: | SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A. |
| Punto de ajuste: | 40 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | DESPUES DE MEDIDOR EZR 2X1 SN 17581250 | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| TAG8: | PCV 2.02 | Cliente: | SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, S.A. |
| Punto de ajuste: | 40 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | BYPASS EZR 2X1 SN 17581250OK | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| TAG9: | PCV 3.01 | Cliente: | Dipasa Internacional de Mexico SA de CV. |
| Punto de ajuste: | 45 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | MEDIDOR 99H S/N R000073577 | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| TAG10: | PCV 3.02 | Cliente: | Dipasa Internacional de Mexico SA de CV. |
| Punto de ajuste: | 45 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | BYPASS 99H R00073578 | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| TAG11: | PCV 4.01 | Cliente: | Unifoods SA de CV. |
| Punto de ajuste: | 45 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | MEDIDOR 99H S/N R000073299 | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| TAG12: | PCV 4.02 | Cliente: | Unifoods SA de CV. |
| Punto de ajuste: | 45 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | BYPASS 99H R00073300 | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 12-Aug-2015

Fecha de aprobación: 11-Mar-2016

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales