



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Villagran del Bajío, S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-1.01 Chemiplastica
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 627 1" orificio 3/8
S/N 627-347
linea principal

TAG: PCV-0.04 Interconexion
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" 2x1 trim 30%
S/N 17613453
linea-2 2do paso
piloto PRX 120

TAG: PCV-1.02 Chemiplastica
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: 627 1" orificio 3/8
S/N 627-347
by pass

TAG: PCV-2.01 Monsanto
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" 2x1 trim 100%
S/N 17581249
linea principal
piloto 161EB

TAG: PCV-0.01 Interconexion
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: tipo EZR 2" 2x1 trim 30%
linea 1 1er paso
S/N 17613452
piloto PRX 120 y 125.

TAG: PCV-2.02 Monsanto
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" 2x1 trim 100%
S/N 17581250
by pass
piloto 161 EB

TAG: PCV-0.02 Interconexion
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" 2x1 trim 30%
S/N 17613454
linea 1 2do paso
piloto PRX 120

TAG: PCV-0.03 Interconexion
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: EZR 2" 2x1 trim 30%
S/N 17613451
linea 2 1er paso
piloto PRX 120 y 125

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 25/07/2013 12:42:01p.m.
Fecha de aprobación: 26/07/2013 02:50:34p.m.
Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca