

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molino	s Azteca, S. A. de C	. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	01-Oct-2013	30-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bru	no Federico Garcia	Consuelos		FRECUENC	CIA: TRIN	MESTRAL	RO-006
	TAG1:	PCV-01			MASECA NL			
	Punto de ajuste: Problemas de control:	70 psig NO PRESENTA	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	SI OK				
	Estado fisico: Observaciones:	CONDICIONES REGU SE REMPLAZARA PO						
	TAG2: Punto de ajuste:	PCV-02 78 psig	Placa de datos:	SI	MASECA NL			
	Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del piloto y regulador:	OK				
	Estado fisico: Observaciones:	BUEN ESTADO						

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-May-2014

Fecha de aprobación: 15-May-2014

> Bruno Federico Garcia Consuelos Elaborado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández Aprobado por: