IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe.			N. L.) PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR	Bru	no Federico Gar	cia Consuel	os FRECUENC	IA: TRIMESTRAL	RO-006
TAG: _	PCV-01	MASECA MTY				
Punto de ajuste: _	78 psig	_ Placa de datos:	Si			
Problemas de control:	No presenta	_ Sello del piloto _ y regulador:	Correctos			
Estado fisico: _	Condiciones regulares					
Observaciones: _ _						
=						
ΓAG: ⊇unto de ajuste:	PCV-02 70 psig	MASECA MTY Placa de datos:	Si			
Problemas decontrol:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos			
Estado fisico: _	Buenas condiciones					
Observaciones:						
_ _						
Rev. No./ Resp.	Desc	ripción	Fecha	Fecha de registro:	22/07/2013 08:18:	14p.m.
0/OUL	Forma	ito nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	23/07/2013 12:18:	
				Elaborado por:	Bruno Federico Garcia	
				Aprobado por:	Jesús Arnoldo Meráz I	Fernández