



SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>26/06/2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>			<b>RO-014</b>

**Descripción general de condición anormal**

SE RECIBIO O DESCARGO UNA CARGA ELÉCTRICA A LA TUBERÍA.

Ubicación: Tuberia de Acero

Causa aparente Otro

Efectos SE RECIBIO O DESCARGO UNA CARGA ELÉCTRICA A LA TUBERÍA.

Acción correctiva Reemplazo de material

**Observaciones**

SE ENCONTRÓ JUNTA MI-CARTA DAÑADA EN MASECA. SE REEMPLAZO  
 SE ENCUENTRA SUPRESOR DE VOLTAJE DEL RECTIFICADOR DAÑADO DEL QUE PROVIENE DE LA  
 TUBERÍA. SE REEMPLAZO.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26/06/2012 05:18:20p.m.  
 Fecha de aprobación: 05/07/2012 12:15:58p.m.  
 Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna  
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares