



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-01-CB CASETA DE BAJA
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 1 de regulación EZR No. Ser:
18529878,2x1"30% PRX 120

TAG: PCV-02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No 1 Segundo paso EZR No.Ser.
15655324,2"30% PRX 450

TAG: PCV-02-CB CASETA DE BAJA
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 2 de regulación EZR No. Ser:
46978,2x1"30% PRX 120

TAG: PCV-03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No 2 Primer paso EZR No.Ser.
15655322,2"30% PRX 300

TAG: PCV-02-FG Flex & Gates, S. de R.L. de C.V.
 Punto de ajuste: 18 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de
regulación,EZR 15655326,2"60%PRX 120

TAG: PCV-04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No 2 Segundo paso EZR No.Ser.
15655323,2"30% PRX 300

TAG: PCV-01-FG Flex & Gates, S. de R.L. de C.V.
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de
regulación,EZR 15655326,2"60%PRX 120

TAG: PCV-01-ST Spray Tek Mexicana, S. de R.L. de C.V
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de
regulación,EZR 19867726,2x1"30%PRX 120

TAG: PCV-01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No 1 primer paso EZR No.Ser.
15655321,2"30% PRX 450

TAG: PCV-02-ST Spray Tek Mexicana, S. de R.L. de C.V
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de
regulación,EZR.19867727,2x1"30%PRX 120

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/10/2012 01:04:34p.m.
Fecha de aprobación: 20/11/2012 03:17:57p.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-02-TR Tostiricas Nieto, S.A. De C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de
regulación,EZR 19867725,2x1"100%PRX 120

TAG: PCV-01-TR Tostiricas Nieto, S.A. De C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado físico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de
regulación,EZR 19867724,2x1"100%PRX 120

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03/10/2012 01:04:34p.m.
Fecha de aprobación: 20/11/2012 03:17:57p.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez