



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-01-CB CASETA DE BAJA
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 1 de regulación EZR No. Ser:
18529878,2"30% PRX 120

TAG: PCV-02-FG FLEX - N - GATE
 Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de
regulación,EZR.15655326,2"60%PRX 120

TAG: PCV-02-CB CASETA DE BAJA
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 2 de regulación EZR No. Ser:
46978,2"30% PRX 120

TAG: PCV-01 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No 1 primer paso EZR No.Ser.
15655321,2"30% PRX 450

TAG: PCV-01-FR FERRERO
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de regulación,99
HP 20798511,SIZE 2 IN, 1 1/8"

TAG: PCV-02 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No 1 Segundo paso EZR No.Ser.
15655324,2"30% PRX 450

TAG: PCV-02-FR FERRERO
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de regulación,99
HP 20798510,SIZE 2 IN, 1 1/8"

TAG: PCV-03 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No 2 Primer paso EZR No.Ser.
15655322,2"30% PRX 300

TAG: PCV-01-FG FLEX - N - GATE
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de
regulación,EZR.15655326,2"60%PRX 120

TAG: PCV-04 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No 2 Segundo paso EZR No.Ser. 15655323,2"
30% PRX 300

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/07/2013 02:29:54p.m.
Fecha de aprobación: 23/08/2013 11:12:11a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

TAG: PCV-02-ST Spray Tek
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de
regulación,EZR 19867727,2x1"30%PRX 120

TAG: PCV-01-ST Spray Tek
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de
regulación,EZR 19867726,2x1"30%PRX 120

TAG: PCV-01-TR Tostiricas
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 1 Primer Paso de
regulación,EZR 19867724,2x1"100%PRX 120

TAG: PCV-02-TR Tostiricas
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: línea No. 2 Segundo Paso de
regulación,EZR 19867725,2x1"100%PRX 120
30
psi

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/07/2013 02:29:54p.m.
Fecha de aprobación: 23/08/2013 11:12:11a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez