**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

# REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	JMIDORA	VERACRUZANA CI	HINAMECA S. A	A.P.II PERIODO:	: <u>28-Feb-2015</u>	27-May-2015	REV. 0
LLENADO POR:		Alejandro Tolentino Reyes			ICIA: TRIM	IESTRAL	RO-006
	TAG1: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PRV-01 750 psig NO PRESENTA BUEN ESTADO OK	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	INTERCONEX SI CORRECTOS	KIÓN		
	TAG2: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PRV-02 580 psig NO PRESENTA BUEN ESTADO OK	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	INTERCONEX SI CORRECTO	KIÓN		
[	TAG3: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV-03  260 psig  NO PRESENTA  BUEN ESTADO  OK	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	INTERCONEX SI CORRECTO	KIÓN		
	TAG4: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	PRV-04 750 psig NO PRESENTA BUEN ESTADO OK	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	INTERCONEX SI CORRECTO	KIÓN		
Rev. No./ Resp.			Fecha Fo	echa de registro:	04-May-2015		

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

17-May-2015

Alejandro Tolentino Reyes Rolando Velazquez Ramirez

**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

# REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	JMIDORA '	VERACRUZANA (	CHINAMECA	S. A.P.II PERIODO	D: <u>28-Feb-2015</u>	27-May-2015	REV. 0
LLENADO POR:		Alejandro Tolenti	no Reyes	FRECUEN	FRECUENCIA: TR		RO-006
	TAG5: Punto de ajuste:	PRV-05 580 psig	Placa de date	INTERCONE	XIÓN		
	Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del pilo y regulador:	to CORRECTO			
	Estado fisico: Observaciones:	BUEN ESTADO OK					
	TAG6: Punto de ajuste:	PRV-06 260 psig			XIÓN		
	Problemas de control:  Estado fisico: Observaciones:	NO PRESENTA  BUEN ESTADO OK	Sello del pilo y regulador:	to <u>CORRECTO</u>			
	TAG7:	PRV-07		OLEOFING	ne		
	Punto de ajuste: Problemas de control:	30 psig NO PRESENTA	Placa de date Sello del pilo y regulador:	os: SI			
	Estado fisico: Observaciones:	BUEN ESTADO OK					
	TAG8: Punto de ajuste:	PRV-08	Placa de dat	OLEOFING	os		
	Problemas de control:	NO PRESENTA	Sello del pilo y regulador:				
	Estado fisico: Observaciones:	BUEN ESTADO OK					
Rev. No./ Resp.		ripción	Fecha	Fecha de registro:	04-May-2015		
	Forma	to nuevo	Nov-11 Fe	cha de aprobación:	17-May-2015		

Elaborado por:

Aprobado por:

Alejandro Tolentino Reyes

Rolando Velazquez Ramirez

**IGASAMEX** 

SISTEMA:

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

27-May-2015 **REV. 0** 

JMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I I PERIODO: 28-Feb-2015

LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes			FRECUENCIA: TRIMES		TRIMESTRAL	RAL RO-006	
	TAG9: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PRV-09 42 psig NOPRESENTA BUEN ESTADO OK	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	BACHOCO-CHII SI CORRECTO	NAMECA			
	TAG10: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	PRV-09 42 psig NO PRESENTA BUEN ESTADO OK	Placa de datos: Sello del piloto y regulador:	BACHOCO-CHII SI CORRECTO	NAMECA			
Rev. No./ Resp.		·	Nov-11	echa de registro: ı de aprobación:	04-May 17-May	-2015		
				Elaborado por: Aprobado por:		ro Tolentino Reyes o Velazquez Ramirez		