



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Apr-2014 30-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PRV501 CHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: limpieza y lubricacion

TAG5: PRV505 CAMPL S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: limpieza y lubricacion

TAG2: PRV502 CHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: limpieza y lubricacion

TAG6: PRV 506 CAMPL S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: limpieza y lubricacion

TAG3: PRV503 OTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: limpieza y lubricacion

TAG4: PRV504 OTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: limpieza y lubricacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2014
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna