**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.		V. PERIODO:	Mayo 2012	REV. 0		
LLENADO POR:	NADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres		FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002	
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en     a) Cruces carreteros:			5 Asentaminetos irr NINGUNO	5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNO		
b) Cruces de ferrocarril:  N/A  c) Cruces de arroyos:			6 Numero de cruzar	6 Numero de cruzamientos o excavaciones:  NINGUNO		
2 Estado de registro de válvulas:			<del></del>	7 Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo:		
Limpias y en optimas condiciones, listas para operarse			NO HAY	NO HAY		
3 Señalización del gasoducto  a) Cantidad de postes faltantes:  b) Cantidad de placas faltantes:  1  4 Cantidad de tomas de potencial faltantes:  0			b) Cambio de vegeta	b) Cambio de vegetación: NO HAY		
8 Comentarios adicionales:  Se a revisado a detalle a lo largo y ancho del ducto, que las condociones sean las adecuadas ademas de que se realizo limpieza.  Los dias 22 y 23 del presente mes se llevaron a cabo los trabajos para la deshabilitacion de la tuberia del ramal B del ducto, quedando seccionado desde la T de la interconexion hasta los usuarios AG INDUSTRIAS Y ALCUSI los cuales tambien quedaron seccionados, la tuberia fue inertizada y quedo empacado con nitrogeno.						
9 Evidencias:    Proposition   Pecha   Pecha						
Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	28/05/2012 07:06:39p.m.		

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Aprobado por:

16/07/2012 03:06:13p.m. Hugo Vicente Gonzalez Torres

Carlos Alfredo Fernandez Hernandez