



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Dec-2013 22-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: VR-01 Inter

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Linea 1. Primer paso de regulación.

TAG5: VR-05 Galletas

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Linea 1. Único paso de regulación

TAG2: VR-02 Inter

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Linea 1. Segundo paso de regulación.

TAG6: VR-06 Galletas

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Bueno

Observaciones: By pass.

TAG3: VR-03 Inter

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Linea 2. Primer paso de regulación.

TAG7: VR-07 Procter

Punto de ajuste: 17 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Única regulación en caseta de cliente.

TAG4: VR-04 Inter

Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Linea 2. Segundo paso de regulación.

TAG8: VR-08 Mecanor

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Linea 1. Único paso.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: _____



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: 23-Dec-2013 22-Mar-2014
LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0
RO-006

TAG9: VR-09 Mecanor
Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Bueno
Observaciones: Linea 2. Único paso de regulación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: _____
Aprobado por: _____